

AVINOX Drive System Versionshinweise

Datum :	2026.04.09
Geräteversion :	v01.03.01.10
Avinox Ride App-Version :	v1.3.30

* Stellen Sie sicher, dass Sie die Firmware der App und des Geräts auf die neueste Version aktualisieren. Andernfalls sind sie nicht miteinander kompatibel.

Was ist neu?

Gerät

- Unterstützung für die Kontrolldisplaynavigation hinzugefügt.
- Unterstützung für Dual-Akku-Systeme hinzugefügt (wird derzeit nicht vom M1-Motor unterstützt).
- Unterstützung für die automatische Sensor- und Steuerungsfunktion des Avinox-Frontlichts hinzugefügt (wird nur von den Steuerdisplays DP100 und DP100F unterstützt).
- Unterstützung für Intelligente Herzfrequenzsteuerung über ein gekoppeltes Herzfrequenzmessgerät hinzugefügt (wird derzeit nicht vom M1-Motor unterstützt).
- Unterstützung für Boost: Lokale Verbesserung hinzugefügt (wird derzeit nicht vom M1-Motor unterstützt).
- Unterstützung für den Wartungsmodus hinzugefügt.
- Unterstützung für das Hinzufügen des E-Bikes zu Apple „Wo ist?“ hinzugefügt (wird nur vom DPC100-Steuerdisplay unterstützt, und das Fahrradmodell erfordert eine entsprechende Zertifizierung).
- Unterstützung für die Anzeige der Akkutemperatur in der Avinox Ride App hinzugefügt.
- Unterstützung für das Hinzufügen neuer Assistenzmodi hinzugefügt (wird derzeit nicht vom M1-Motor unterstützt).
- Unterstützung für Akkusicherheits-Schutzstrategien hinzugefügt.
- Problem behoben, bei dem das Drücken der Tasten des kabellosen Controllers zum Beenden des Schiebemodus versehentlich deren ursprüngliche Funktion (z. B. das Umschalten der Assistenzmodi) auslöste.

App

- Unterstützung für das Hinzufügen neuer Assistenzmodi hinzugefügt.
- Unterstützung für Intelligente Herzfrequenzsteuerung hinzugefügt (Herzfrequenzmessgerät erforderlich).
- Unterstützung für die Kontrolldisplaynavigation hinzugefügt.
- Unterstützung für die Anpassung der Dauer des Boost-Modus hinzugefügt.
- Unterstützung für das Hinzufügen des E-Bikes zu Apple „Wo ist?“ hinzugefügt (für bestimmte Modelle).

<https://www.avinox-ebike.com>

AVINOX Drive System Versionshinweise

- Unterstützung für das Sichern des Akku-Schlüsselcodes hinzugefügt (für bestimmte Modelle).
- Kompatibilität mit weiteren Smartphone-Modellen optimiert.
- Einige bekannte Probleme wurden behoben.

Hinweise:

- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus und lassen Sie das Bluetooth Ihres Smartphones eingeschaltet. Halten Sie das Smartphone nicht zu weit vom Fahrzeug entfernt.
- Bei fehlgeschlagener Aktualisierung versuchen Sie den Vorgang bitte erneut.

AVINOX Drive System Versionshinweise

Datum :	2025.12.31
Geräteversion :	v00.14.01.03
Avinox Ride App-Version :	v1.3.26

* Stellen Sie sicher, dass Sie die Firmware der App und des Geräts auf die neueste Version aktualisieren. Andernfalls sind sie nicht miteinander kompatibel.

Was ist neu?

- Kompatibilitätsprobleme mit bestimmten Fahrradlampen von Drittanbietern behoben.
- Einige bekannte Probleme wurden behoben.

Hinweise:

- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus und lassen Sie das Bluetooth Ihres Smartphones eingeschaltet. Halten Sie das Smartphone nicht zu weit vom Fahrzeug entfernt.
- Bei fehlgeschlagener Aktualisierung versuchen Sie den Vorgang bitte erneut.

AVINOX Drive System Versionshinweise

Datum :	2025.10.14
Geräteversion :	v00.13.0401
Avinox Ride App-Version :	v1.3.25

* Stellen Sie sicher, dass Sie die Firmware der App und des Geräts auf die neueste Version aktualisieren. Andernfalls sind sie nicht miteinander kompatibel.

Was ist neu?

- Unterstützung für Avinox Front Light hinzugefügt.
- Einige bekannte Probleme wurden behoben.

Hinweise:

- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus und lassen Sie das Bluetooth Ihres Smartphones eingeschaltet. Halten Sie das Smartphone nicht zu weit vom Fahrzeug entfernt.
- Bei fehlgeschlagener Aktualisierung versuchen Sie den Vorgang bitte erneut.

AVINOX Drive System Versionshinweise

Datum :	2025.07.11
Geräteversion :	v00.12.05.07
Avinox Ride App-Version :	v1.3.22

* Stellen Sie sicher, dass Sie die Firmware der App und des Geräts auf die neueste Version aktualisieren. Andernfalls sind sie nicht miteinander kompatibel.

Was ist neu?

Gerät

- Es wurde Unterstützung hinzugefügt, um Unterstützungsmodus-Einstellungen auf Basis von Ländern und Regionen abzugleichen.
- Die US-Version entspricht nun den US-Klasse-3-Standards.
- Unterstützung für die Anpassung der Langdruckfunktion auf der oberen Taste des linken Controllers hinzugefügt.
- Optimierte Hinweise für die Echtzeit-Tuning hinzugefügt.
- Einige bekannte Sicherheitsprobleme behoben.

App

- Es wurde Unterstützung hinzugefügt, um Unterstützungsmodus-Einstellungen auf Basis von Ländern und Regionen abzugleichen.
- Einige bekannte Probleme wurden behoben.

Hinweise:

- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus und lassen Sie das Bluetooth Ihres Smartphones eingeschaltet. Halten Sie das Smartphone nicht zu weit vom Fahrzeug entfernt.
- Bei fehlgeschlagener Aktualisierung versuchen Sie den Vorgang bitte erneut.

AVINOX Drive System Versionshinweise

Datum :	2025.05.29
Geräteversion :	v00.11.03.04
Avinox App-Version :	v1.3.3

* Stellen Sie sicher, dass Sie die Firmware der App und des Geräts auf die neueste Version aktualisieren. Andernfalls sind sie nicht miteinander kompatibel.

Was ist neu?

Gerät

- Die maximale Leistung der Auto- und Trail-Modi kann auf 1000 W eingestellt werden, und der einstellbare Unterstützungsbereich der Trail- und Turbo-Modi wird erweitert (ohne die festgelegten Parameter zu beeinflussen).
- Unterstützung für das Festlegen eines Ladelimits hinzugefügt, um den Anforderungen weiterer Szenarien gerecht zu werden. Um es zu konfigurieren, tippen Sie auf der Startseite der App auf Batterie und passen Sie die Einstellung an.
- Unterstützung für Echtzeit-Tuning hinzugefügt. Die drahtlosen Controller können angepasst werden, um das Unterstützungsniveau des aktuellen Unterstützungsmodus zu erhöhen oder zu verringern.
- Verbesserte Sicherheit der Passwortauthentifizierung. Das Passwort erfordert jetzt 6 Ziffern (nach dem erneuten Aktivieren der Passwort-Authentifizierungsfunktion wirksam werden) und der Bildschirm wird nach 5 aufeinanderfolgenden falschen Versuchen für 30 Sekunden gesperrt.
- Einige bekannte Probleme wurden behoben.

App

- Die maximale Leistung der Auto- und Trail-Modi kann auf 1000 W eingestellt werden, und der einstellbare Unterstützungsbereich der Trail- und Turbo-Modi wird erweitert (ohne die festgelegten Parameter zu beeinflussen).
- Unterstützung für das Festlegen eines Ladelimits hinzugefügt, um den Anforderungen weiterer Szenarien gerecht zu werden. Um es zu konfigurieren, tippen Sie auf der Startseite der App auf Batterie und passen Sie die Einstellung an.
- Verbesserte Sicherheit der Passwortauthentifizierung. Das Passwort erfordert jetzt 6 Ziffern (nach dem erneuten Aktivieren der Passwort-Authentifizierungsfunktion wirksam werden) und der Bildschirm wird nach 5 aufeinanderfolgenden falschen Versuchen für 30 Sekunden gesperrt.
- Einige bekannte Probleme wurden behoben.

Hinweise:

- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus und lassen Sie das Bluetooth Ihres Smartphones eingeschaltet. Halten Sie das Smartphone nicht zu weit vom Fahrzeug entfernt.
- Bei fehlgeschlagener Aktualisierung versuchen Sie den Vorgang bitte erneut.

<https://www.avinox-ebike.com>

AVINOX Drive System Versionshinweise

Datum :	2025.05.06
Geräteversion :	v00.10.16.06
Avinox App-Version :	v1.2.0

* Stellen Sie sicher, dass Sie die Firmware der App und des Geräts auf die neueste Version aktualisieren. Andernfalls sind sie nicht miteinander kompatibel.

Was ist neu?

App

- Die maximale Leistung des Turbomodus kann auf 1000 W eingestellt werden, mit einer Verbesserung von 17,6 %.
- Unterstützung für die Anpassung der Reihenfolge der Assistenzmodi und das Ausblenden/Anzeigen der ausgewählten Modi hinzugefügt. Zusätzlich wurden spezifische Parameter und die Anzeige ihrer Erklärungen optimiert.
- Unterstützung für das Festlegen der Dauer des Boost-Modus hinzugefügt.
- Unterstützung für die Anzeige von bis zu 8 Elementen auf der Datenseite des Fahrradbildschirms hinzugefügt, mit der Möglichkeit, eine Stoppuhr hinzuzufügen und spezifische Daten in Balkendiagrammen oder Liniendiagrammen zu visualisieren.
- Unterstützung für das Löschen von Fahrdaten hinzugefügt.
- Unterstützung für die Anzeige von Benachrichtigungen über historische Unfallbewegungen hinzugefügt.
- Cloud-Schalter optimiert. Eine erneute Autorisierung ist erforderlich, um die Funktionen Fahrradkonnektivität (SIM) und Fahrdaten-Backup zu nutzen.
- Die Funktion 'Sync to Strava' wurde optimiert. Die App wird nun auffordern, Fahrdaten-Backup zu aktivieren, um sicherzustellen, dass Fahrdaten mit Strava synchronisiert werden.
- Kontodarstellung optimiert und Unterstützung für die Anzeige von Informationen des aktuell angemeldeten Kontos hinzugefügt.
- Verbesserte Einheitlichkeit der Fahrdatenstatistiken zwischen dem Kontrollbildschirm und der App.
- Verbesserte Stabilität der Parametereinstellungen für den Raddurchmesser, das Kettenblatt und die Kassette.
- Einige bekannte Probleme wurden behoben.

AVINOX Drive System Versionshinweise

Gerät

- Die maximale Leistung des Turbomodus kann auf 1000 W eingestellt werden, mit einer Verbesserung von 17,6 %.
- Unterstützung für die Einstellungen des Unterstützungsmodus hinzugefügt, die es ermöglichen, Parameter zu konfigurieren, Modusreihenfolgen anzupassen und die ausgewählten Modi auf dem Kontrollbildschirm ein- oder auszublenden.
- Unterstützung für das Festlegen der Dauer des Boost-Modus hinzugefügt.
- Unterstützung für die Anzeige von bis zu 8 Elementen auf der Datenseite des Fahrradbildschirms hinzugefügt, mit der Möglichkeit, eine Stoppuhr hinzuzufügen und spezifische Daten in Balkendiagrammen oder Liniendiagrammen zu visualisieren.
- Unterstützung für das Kontrollzentrum wurde hinzugefügt, um den Fahrradstatus einfach zu überprüfen, Datenaufzeichnungen zu steuern und Zubehör zu verwalten.
- Unterstützung für das Anpassen der Reihenfolge der angezeigten Daten nach dem Ausschalten des Bildschirms hinzugefügt.
- Unterstützung für die SmoothShift-Funktion hinzugefügt (Sram X0 Eagle Transmission Serie erforderlich).
- Unterstützung für den Anschluss externer Fahrradlichter hinzugefügt, die über den drahtlosen Controller gesteuert werden können.
- Unterstützung für die Quick Start-Funktion hinzugefügt. Der Motor kann schneller Unterstützung bieten, wenn der Radfahrer mit dem Treten beginnt.
- Die Hill-Start-Assistenzfunktion im Walk-Modus wurde optimiert, um einen stabileren Start zu gewährleisten.
- Optimierte Aktivierungsmethode für den Walk-Modus – der Walk-Modus kann nun durch Gedrückthalten der Taste aktiviert werden.
- Verbesserte Einheitlichkeit der Fahrdatenstatistiken zwischen dem Kontrollbildschirm und der App.
- Einige bekannte Probleme wurden behoben.

Hinweise:

- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus und lassen Sie das Bluetooth Ihres Smartphones eingeschaltet. Halten Sie das Smartphone nicht zu weit vom Fahrzeug entfernt.
- Bei fehlgeschlagener Aktualisierung versuchen Sie den Vorgang bitte erneut.

AVINOX Drive System Versionshinweise

Datum :	2025.04.26
Geräteversion :	v00.09.0907
Avinox App-Version :	v1.1.1

* Stellen Sie sicher, dass Sie die Firmware der App und des Geräts auf die neueste Version aktualisieren. Andernfalls sind sie nicht miteinander kompatibel.

Was ist neu?

- App-Kompatibilitätsprobleme behoben.

Hinweise:

- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus und lassen Sie das Bluetooth Ihres Smartphones eingeschaltet. Halten Sie das Smartphone nicht zu weit vom Fahrzeug entfernt.
- Bei fehlgeschlagener Aktualisierung versuchen Sie den Vorgang bitte erneut.

AVINOX Drive System Versionshinweise

Datum :	2025.02.26
Geräteversion :	v00.09.0907
Avinox App-Version :	v1.0.45

Was ist neu?

- Unterstützung für den Bildschirmaus-Modus hinzugefügt.
- Unterstützung für den Stummschalten hinzugefügt.
- Akkulaufzeit für längere Nutzung optimiert.
- Verschiedene bekannte Probleme behoben.

Hinweise:

- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus und lassen Sie das Bluetooth Ihres Smartphones eingeschaltet. Halten Sie das Smartphone nicht zu weit vom Fahrzeug entfernt.
- Bei fehlgeschlagener Aktualisierung versuchen Sie den Vorgang bitte erneut.